


Accesorios



1 Modelos



2 Set de cobertores




3 8 tornillos autoroscantes ST4*16



Ubicación de las perforaciones

Perforaciones de montaje superior


Vista inferior de la placa superior



Borde de placa

Perforaciones de montaje lateral

Vista lateral



Instalación de la pieza central

Monte la corredera y sus cobertores, Fije el producto a la placa utilizando los tornillos provistos.

